







Схема складання






A X50 	B X4 	C X1 	D X8 	E X8 
F X36 	G X6 			


Порядок встановлення фурнітури А

 Крок 1	 Крок 2	 Крок 3	 Крок 4	 Крок 5


1




2




3




4







5



6



7



8

